

下郷町管内通学路要対策箇所一覧表

令和8年4月1日現在

○旭田小学校

No.	路線名（箇所名等詳細）	点検時期	道路管理者	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1	県道高埜田島線 （桧原地区：二枚橋付近～JA葬祭場付近）	H24合同点検箇所	福島県	歩道が未整備なため危険である （橋梁前後250m区間）	歩道整備	南会津建設事務所	平成29年度完了
2	国道289号 （張平地区：合川字大田貝丁地区の横断歩道）	H24合同点検箇所	福島県	下り坂の国道で大型車が多く、速度超過により横断の際に危険である	信号機の設置を要望	南会津警察署	再検討

○江川小学校

No.	路線名（箇所名等詳細）	点検時期等	道路管理者	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
3	県道湯野上温泉停車場線 （湯野上地区：渡辺酒店～湯野上駅間）	H24合同点検箇所	福島県	幅員が狭く通学児童の歩行に危険である。冬期間は登板部に凍結の恐れあり	外側線の修繕	南会津建設事務所	平成25年度完了
4	湯野上学校線① （湯野上地区：江川小～交番方面）	H24合同点検箇所	下郷町	幅員が狭く通学児童の歩行に危険である。冬期間は登板部に凍結の恐れあり。	外側線の修繕（路側帯のカラー舗装化）及び凍結防止剤の散布	町建設課	令和2年度完了
5	湯野上学校線 （湯野上地区：江川小学校体育館付近）	H24合同点検箇所	下郷町	保護者等の車両が駐停車した際に死角からの飛び出し等により危険である。	外側線の修繕（路側帯のカラー舗装化）	町建設課	令和2年度完了
6	県道高埜田島線 （湯野上地区：湯野上橋付近）	H24合同点検箇所	福島県	湯野上橋付近に一部未歩道区間あり。速度超過車が多く危険であり児童の転落の恐れあり。	歩道整備	南会津建設事務所	平成28年度完了
7	県道高埜田島線 （湯野上地区：湯野上橋付近）	H24合同点検箇所	福島県	湯野上橋への横断歩道が無いため危険である。	横断歩道の設置	南会津警察署	完了
8	湯野上学校線② （湯野上地区：①と逆方面）	H24合同点検箇所	下郷町	幅員が狭く通学児童の歩行に危険である。冬期間は登板部に凍結の恐れあり。	外側線の修繕（路側帯のカラー舗装化）及び凍結防止剤の散布	町建設課	令和2年度完了

○檜原小学校

No.	路線名（箇所名等詳細）	点検時期等	道路管理者	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
9	国道121号 （刈合地区：会津鉄道ガード下付近）	H24合同点検箇所	福島県	カーブで横断歩道の確認が困難であり危険。 （ガードレール無し）	押しボタン式信号の設置を要望	南会津警察署	再検討
10	県道下郷会津本郷線 （小板敷地区）	H24合同点検箇所	福島県	幅員が狭く大型車（バス・トラック等）が通過する際、子どもたちが大変危険な状況。また、側溝に蓋が無い箇所が多いため注意が必要がある。	側溝の蓋がけ（側溝に落ちない対応）	南会津建設事務所	平成25年度完了
11	町道駅前小学校線		下郷町	カーブで道路幅員が狭い。 カラー舗装により歩道は明確化されている。	外側線の引き直し	町建設課	令和元年度完了
12	国道121号 （檜原地区）	R7合同点検箇所	福島県	バス停付近に横断歩道が設置されていない。 片側の一部に未歩道区間があり危険。	横断歩道の新設。 歩道の新設。	南会津警察署 南会津建設事務所	検討中 令和8年度実施予定