

下郷町立旭田小学校（要対策箇所図）



- ① 県道高崎田島線（桧原地区：二枚橋付近）
 - ・歩道が未整備なため危険（橋梁前後250m区間）
 - 対策内容**
 - 歩道整備 ※実施済み
- ② 国道289号
 - （張平地区：合川字大田貝丁地区 横断歩道）
 - ・下り坂で速度超過により横断の際、危険
 - 対策内容**
 - 信号機の設置を要望 → 再検討



下郷町立江川小学校（要対策箇所図）



- ③ 県道湯野上温泉停車場線（渡辺酒店～湯野上温泉駅間）
 - ・幅員が狭く通学児童の歩行が危険
 - 対策内容**
 - 外側線の修繕 ※実施済み
- ④ 湯野上学校線①（江川小学校～交番方面）
 - ・幅員が狭く通学児童の歩行に危険 冬期間は凍結の危険
 - 対策内容**
 - 外側線の修繕（路側帯のカラー舗装化）及び凍結防止剤の散布
 - ※「スクールゾーン」表示済み
- ⑤ 湯野上学校線（江川小学校体育館付近）
 - ・保護者等が駐停車した際、死角から飛び出し等の危険
 - 対策内容**
 - 外側線の修繕（路側帯のカラー舗装化） ※実施済み
- ⑥・⑦ 県道高岡田島線（湯野上橋付近）
 - ・一部未歩道区間があり、速度超過車が多く危険であり転落の恐れがある
 - ・湯野上橋への横断歩道が無いため危険である
 - 対策内容**
 - 歩道整備（※事業実施中）及び横断歩道の設置
 - ※実施済み
- ⑧ 湯野上学校線②（①と逆方面）
 - ・幅員が狭く通学児童の方向に危険 冬期間は凍結の危険
 - 対策内容**
 - 外側線の修繕（路側帯のカラー舗装化）及び凍結防止剤の散布
 - ※「スクールゾーン」表示済み

下郷町立檜原小学校（要対策箇所図）



— 通学路
○ 要対策箇所



- ⑨ 国道121号(刈合地区: 会津鉄道ガード下付近)
 - ・カーブで横断歩道の確認が困難であり危険
 - 対策内容**
 - 押しボタン式信号の設置を要望 → 再検討
- ⑩ 県道下郷会津本郷線(小板萩地区)
 - ・道幅が狭く大型車が通過する際、危険な状況
 - 側溝に蓋が無い箇所があり注意が必要
 - 対策内容**
 - 側溝の蓋がけ(側溝に落ちない対応) ※実施済み
- ⑪ 町道駅前小学校線
 - ・カーブで道路幅員が狭い。

