

下郷町立旭田小学校（要対策箇所図）



- ① 県道高崎田島線（桧原地区：二枚橋付近）
 - ・歩道が未整備なため危険（橋梁前後250m区間）
 - 対策内容**
 - 歩道整備 ※実施済み
- ② 国道289号
 - （張平地区：合川字大田貝丁地区 横断歩道）
 - ・下り坂で速度超過により横断の際、危険
 - 対策内容**
 - 信号機の設置を要望 → 再検討

