

下郷町立江川小学校（要対策箇所図）



- ③ 県道湯野上温泉停車場線（渡辺酒店～湯野上温泉駅間）
 - ・幅員が狭く通学児童の歩行が危険
 - 対策内容
 - 外側線の修繕 ※実施済み
- ④ 湯野上学校線①（江川小学校～交番方面）
 - ・幅員が狭く通学児童の歩行に危険 冬期間は凍結の危険
 - 対策内容
 - 外側線の修繕（路側帯のカラー舗装化）及び凍結防止剤の散布
 - ※「スクールゾーン」表示済み
- ⑤ 湯野上学校線（江川小学校体育館付近）
 - ・保護者等が駐停車した際、死角から飛び出し等の危険
 - 対策内容
 - 外側線の修繕（路側帯のカラー舗装化）
- ⑥・⑦ 県道高岡田島線（湯野上橋付近）
 - ・一部未歩道区間があり、速度超過車が多く危険であり転落の恐れがある
 - ・湯野上橋への横断歩道が無いため危険である
 - 対策内容
 - 歩道整備（※事業実施中）及び横断歩道の設置
 - ※実施済み
- ⑧ 湯野上学校線②（①と逆方面）
 - ・幅員が狭く通学児童の方向に危険 冬期間は凍結の危険
 - 対策内容
 - 外側線の修繕（路側帯のカラー舗装化）及び凍結防止剤の散布
 - ※「スクールゾーン」表示済み