

# 下郷町立檜原小学校（要対策箇所図）



— 通学路  
○ 要対策箇所



- ⑨ 国道121号(刈合地区:会津鉄道ガード下付近)
  - ・カーブで横断歩道の確認が困難であり危険
  - 対策内容**
  - 押しボタン式信号の設置を要望 → 再検討
- ⑩ 県道下郷会津本郷線(小板菰地区)
  - ・道幅が狭く大型車が通過する際、危険な状況
  - 側溝に蓋が無い箇所があり注意が必要
  - 対策内容**
  - 側溝の蓋がけ(側溝に落ちない対応) ※実施済み

## (新規対策箇所)

### 町道駅前小学校線

- ・カーブで道路幅員が狭く、見通しが悪いにもかかわらずスピードを落とさずに通行する車両が多い。
- カラースタンプにより歩道は明確にされている。



起点側から



終点側から

- ・外側線の修繕 → 令和元年度実施済み